




08/2018

Outil de blocage pour volant moteur



KL-0182-17 A
KL-1380-231 A
KL-0182-19 A

FR

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

GEDORE WELTWEIT / GEDORE WORLDWIDE

Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen finden Sie im Internet unter: www.gedore.com
Worldwide GEDORE service centers / offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

FR

KL-0182-17 A



Bloquer le volant moteur


KL-0182-17 A - Pointeau de blocage pour volant moteur

Pour les moteurs diesel Citroën, Peugeot (TUD5) par ex. Citroën AX, Saxo, Xsara; Peugeot 106; Nissan Micra et Rover 115.

Domaine d'utilisation :

Pour bloquer le volant moteur.

KL-1380-231 A



KL-1380-231 A - Outil de blocage pour volant moteur

Pour les moteurs à essence et diesel Citroën, Peugeot.

Domaine d'utilisation :

Pour bloquer le volant moteur.

KL-0182-19 A




KL-0182-19 A - Outil de blocage pour volant moteur

Pour les moteurs diesel Renault 2,2 L (G8T) par ex. Renault Laguna, Safrane et Espace.

Domaine d'utilisation :

Pour bloquer le volant moteur quand la boîte de vitesses a été démontée.



⚠ Prescriptions et remarques

- Ne pas démarrer le moteur tant que les outils de blocage sont encore montés.
- Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule!
- Pour tous les travaux réalisés sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionnées sont données sous réserve.