



KL-0680-220 B

Jeu de pointeaux de blocage



Information produit FR
! Veuillez lire et comprendre les instructions !



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
+49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

+1-843 / 225 50 15
+1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com
gedore.com

Version 05/2022

0680-220B_FR220513.indd


Description du produit

KL-0680-220 B - Jeu de pointeaux de blocage

Pour Citroën 1.4, 1.4 Hdi, 1.6 Hdi, 2.0; Fiat 1.6 JTD; Ford 1.4 TDCi, 1.6 TDCi; Mazda 1.4 TDCi, 1.6 D, 1.6 MZ-CD; Peugeot 1.4 Hdi, 1.6 Hdi; Suzuki 1.4 DDiS; Toyota 1.0 VVT, 1.4 Di, 1.4 HDI; Volvo 1.6 D etc.

(Code moteur : 8HP, 8HR, 8HS, 8HT, 8HV, 8HW, 8HX, 8HY, 8HZ, 9HF, 9HH, 9HJ, 9HL, 9HM, 9HN, 9HP, 9HR, 9HS, 9HT, 9HU, 9HV, 9HW, 9HX, 9HY, 9HZ, D4162T, D4164T, DV4C, DV4TD, DV4TED, DV4TED4, DV6, DV6C, DV6ATED4, DV6AUTED4, DV6BTED4, DV6BUTED4, DV6D, DV6DTED, DV6DU, DV6ETED, DV6TED4, DV6TED4B, DV6TED4BU, DV6UC, DV6UTED4, F6J4, F6JA, F6JB, F6JC, F6JD, G8DA, G8DB, G8DD, GPDA, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, MZ-CD 1.6 (Y6), T1BA/B/C, TZJA, Y6)

Permet de bloquer et/ou positionner les arbres moteurs tels que l'arbre à cames, l'arbre de pompe d'injection et le vilebrequin lors du remplacement de la courroie dentée et la réparation du moteur.



Composition

Pos.	Réf. Article	Désignation	Qty.	Outil alternatif n°
A	KL-0680-2201 A	Pointeau de blocage Ø 11 mm	1	0194-C, 11 9 790, 21-260, 21-262, 21-263, 303-734, 49 JE02 020, 999-7169, 2.000.022.500
B	KL-0680-2202 A	Pointeau de blocage Ø 4.5 mm	2	0194-A, 11 9 870, 2.000.023.000, 2.000.023.100, 21-260, 303-732, 49 JE02 018, 999-7233
C	KL-0680-2203 B	Pointeau de blocage Ø 8 mm	1	0194-B, 11 0 300, 2.000.023.200, 21-263, 303-73549, E02 021, 999-7122
-	KL-4990-2001	Boîte plastique	1	

⚠ Consignes de sécurité et directives

- **Avant l'utilisation** de l'outil, lire et comprendre toutes les consignes de sécurité et les **respecter** pour une **utilisation sécurisée** !
- Tenir compte du fait que les travaux de maintenance et réparation de véhicules automobiles ne doivent être effectués que par des spécialistes formés dans des ateliers automobiles spécialisés, en respectant la sécurité du travail et la prévention des accidents ainsi que les instructions du constructeur du véhicule !
- Avant **chaque utilisation**, vérifier **minutieusement** si l'outil présente des traces d'endommagement, de pièces lâches ou de modifications non autorisées et ne **jamais** l'utiliser si de tels dommages sont constatés !
- Utiliser l'outil **conformément à sa destination** et respecter **toujours** les procédures d'application spécifiques au véhicule indiquées dans le guide de réparation du fabricant du véhicule !
- **Toujours** porter un équipement de protection individuelle (*p. ex. lunettes, gants, chaussures de sécurité*) pendant le travail !