




KL-5501-210 /-211 /-212 /-213

MODULO-Halterung / Wandhalterung





GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41 78166 - Donaueschingen Postfach 1329 78154 Donaueschingen - GERMANY

(+49 (0) 771 / 8 32 23-0 = +49 (0) 771 / 8 32 23-90

info.gam@gedore.com www.gedore-automotive.com











01/2024

www.gedore-automotive.com



Produktanleitung(Originalfassung der Produktanleitung)




PRODUKTBESCHREIBUNG

KL-5501-210 (bestehend aus -211 und -213) - MODULO-/Wandhalterung, kurz, verstellbar

Speziell passend für den stationären Federspannner - KL-5501 B. (Nicht für KL-5501)

Ermöglicht eine mobile Montage des stationären Federspanners - **KL-5501 B**, wahlweise in drei verschiedenen Positionen in der Höhe, an einem **MODULO** Werkzeug-/ Montagewagen (**KL-4999-120 A** / **KL-4999-121 A** / **GEDORE 1507 XL**).

<u>Alternativ</u> auch zur platzsparenden Wandmontage. Jedoch ist hierbei aufgrund der Nähe zur Wand die Verwendung einer Handratsche nur bis zu einem Rückschwenkwinkel von etwa 180° möglich und die Verwendung der Handkurbel - **KL-5501-40** ausgeschlossen! Falls nötig die lange Wandhalterung - **KL-5501-212** verwenden.



Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.		Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
-		KL-5501-210	MODULO-/Wandhalterung, kurz, verstellbar	1
	Α	KL-5501-211	MODULO-/Wandhalterung, kurz	1
	A1	KL-5501-2112	Adapter	1
	A2	KL-1283-1118	Zylinderschraube M10 x 30 mm	4
	А3	KL-5501-2111	Abstützung	1
	В	KL-5501-213	Befestigungsplatte MODULO	1
	В1	KL-5501-2131	Befestigungsplatte	1
	В2	KL-5501-2132	Schlossschraube M10 x 25 mm + Mutter	4

Technische Daten



Produktanleitung(Originalfassung der Produktanleitung)



PRODUKTBESCHREIBUNG

KL-5501-212 - MODULO-/Wandhalterung, lang

Speziell passend für den stationären Federspannner - KL-5501 B. (Nicht für KL-5501)

Ermöglicht eine stabile Wandmontage des stationären Federspanners - **KL-5501 B**. Hierbei ist sowohl die Verwendung einer Handratsche als auch der Handkurbel - **KL-5501-40** problemlos möglich.

Empfohlenes Zubehör: Handkurbel - KL-5501-40





Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
С	KL-5501-212	MODULO-/Wandhalterung, lang	1
C1	KL-5501-2112	Adapter	1
C2	KL-5501-2005	Zylinderschraube M12 x 30 mm	2
С3	KL-5501-2121	Abstützung für Wandhalterung	1

Technische Daten

Abstand Wand bis Federspanner Antrieb:	245 mm
Abstand Wand bis Federspanner T-Griff:	700 mm
Gewicht:	3,5 kg

▲ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges, diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- ▼Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ▼Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor jeder Verwendung sorgfältig auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses niemals wenn solche festgestellt wurden!
- ▼Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, immer Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- ✓ Unterbrechen Sie sofort die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind und nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt mit der GEDORE Automotive GmbH auf!
- ▼Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht, gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der GEDORE Automotive GmbH nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!



Produktanleitung (Originalfassung der Produktanleitung)




MONTAGEBEISPIELE

Die nachfolgenden Montagebeispiele beschreiben vier unterschiedliche Möglichkeiten zur Montage des Federspanners - KL-5501 B. Wählen Sie ein passendes Montagebeispiel aus.

Montagebeispiel A

Dieses Montagebeispiel beschreibt die Montage des Federspanners in der höchst möglichen Position am MODULO Werkzeug-/ Montagewagen in Verbindung mit der MODULO-/Wandhalterung - KL-5501-211.

1. Adapter [A1] und Abstützung [A3] wie gezeigt am MODULO Werkzeug-/Montagewagen ansetzen und mittels der Zylinderschrauben [A2] nach Drehmomentvorgaben befestigen.



10Nm

M3x20



AVORSICHT

Der Federspanner kann herunterfallen und zu Verletzungen an Beinen und Füßen führen. Deshalb die Montage des Federspanners immer mit Hilfe einer 2ten Person durchführen!

2. Federspanner wie gezeigt am Adapter [A1] sowie der Abstützung [A3] ansetzen und mittels der bereits am Federspanner vorhandenen Zylinderschrauben nach Drehmomentvorgaben befestigen.

Der Federspanner kann herunterfallen und zu Verletzungen an Beinen und Füßen führen. Deshalb nach Abschluss der Montage unbedingt die Standfestigkeit des Federspanners überprüfen!

3. Federspanner nach der Montage auf eine sichere Standfestigkeit überprüfen. Dazu den Federspanner im oberen Bereich kräftig ziehen/ drücken nach vorne, hinten, rechts und links.



Produktanleitung







Montagebeispiel B

Dieses Montagebeispiel beschreibt die Montage des Federspanners in der <u>mittleren oder unteren Position</u> am MODULO Werkzeug-/ Montagewagen in Verbindung mit der MODULO-/Wandhalterung mit Befestigungsplatte - **KL-5501-210** (bestehend aus -211 und -213).

- **1.** Befestigungsplatte **[B1]** wie gezeigt, am MODULO Werkzeug-/Montagewagen ansetzen und mittels der Zylinderschrauben **[A2]** nach Drehmomentvorgaben befestigen.
 - 2. Adapter [A1] und Abstützung [A3] wie gezeigt in der erforderlichen Höhe (wahlweise in der mittleren oder unteren Position) an der Befestigungsplatte [B1] ansetzen und mittels der Schlossschrauben [B2] nach Drehmomentvorgaben befestigen.





AVORSICHT

Der Federspanner kann herunterfallen und zu Verletzungen an Beinen und Füßen führen. Deshalb die Montage des Federspanners immer mit Hilfe einer 2ten Person durchführen!

3. Federspanner wie gezeigt, am Adapter [A1] und der Abstützung [A3] ansetzen und mittels der bereits am Federspanner vorhandenen Zylinderschrauben nach Drehmomentvorgaben befestigen.

AVORSICHT

Der Federspanner kann herunterfallen und zu Verletzungen an Beinen und Füßen führen. Deshalb nach Abschluss der Montage unbedingt die Standfestigkeit des Federspanners überprüfen!

3. Federspanner nach der Montage auf Standfestigkeit überprüfen. Dazu den Federspanner im oberen Bereich kräftig ziehen/drücken nach vorne, hinten, rechts und links.

Zvlinder'schraube

10Nm

M3:20



Produktanleitung

(Originalfassung der Produktanleitung)



Montagebeispiel C

Dieses Montagebeispiel beschreibt die Montage des Federspanners an einer stabilen Wand in Verbindung mit der **kurzen** MODULO-/Wandhalterung - **KL-5501-211**.

- **1.** Zunächst eine stabile Wand mit aussreichend Platz für das Arbeiten mit dem Federspanner auswählen. Nun anhand des gezeigten Lochbildes die **vier** Befestigungspunkte an der Wand entsprechend aufbohren.
- (i) Empfohlene Montagehöhe: 900 mm


Abstand zur Wand:

200 Nlm

AVORSICHT

Der Federspanner kann herunterfallen und zu Verletzungen an Beinen und Füßen führen. Deshalb unbedingt geeignete Schrauben (und Dübel) mit einem Ø von 10 mm und einer Mindestzugfestigkeit von 8.8 oder besser verwenden! Dabei beachten, dass diese die Last des Federspanners auch während der Verwendung stets zuverlässig tragen müssen!

 Adapter [A1] und Abstützung [A3] wie gezeigt an der Wand ansetzen und mittels geeigneter Schrauben (mit Dübel) fest und sicher an der Wand befestigen.





AVORSICHT

Der Federspanner kann herunterfallen und zu Verletzungen an Beinen und Füßen führen. Deshalb die Montage des Federspanners immer mit Hilfe einer 2ten Person durchführen!

3. Federspanner wie gezeigt am Adapter [A1] sowie der Abstützung [A3] ansetzen und mittels der bereits am Federspanner vorhandenen Zylinderschrauben nach Drehmomentvorgaben befestigen.

AVORSICHT

Der Federspanner kann herunterfallen und zu Verletzungen an Beinen und Füßen führen. Deshalb nach Abschluss der Montage unbedingt die Standfestigkeit des Federspanners überprüfen!

4. Federspanner nach der Montage auf eine sichere Standfestigkeit überprüfen. Dazu den Federspanner im oberen Bereich kräftig ziehen/drücken nach vorne, hinten, rechts und links.

10 Nm

M3:20

Zylinderschraube



Produktanleitung





Montagebeispiel D

Dieses Montagebeispiel beschreibt die Montage des Federspanners an einer stabilen Wand in Verbindung mit der <u>langen</u> MODULO-/Wandhalterung - **KL-5501-212**.

- **1.** Zunächst eine stabile Wand mit aussreichend Platz für das Arbeiten mit dem Federspanner auswählen. Nun anhand des gezeigten Lochbildes die **vier** Befestigungspunkte an der Wand entsprechend aufbohren.
- (i) Empfohlene Montagehöhe: 900 mm

Abstand zur Wand:


245 mm

20 Nm

AVORSICHT

Der Federspanner kann herunterfallen und zu Verletzungen an Beinen und Füßen führen. Deshalb unbedingt geeignete Schrauben (und Dübel) mit einem Ø von 10 mm und einer Mindestzugfestigkeit von 8.8 oder besser verwenden! Dabei beachten, dass diese die Last des Federspanners auch während der Verwendung stets zuverlässig tragen müssen!


 Adapter [C1] und Abstützung [C3] wie gezeigt an der Wand ansetzen und mittels geeigneter Schrauben (mit Dübel) fest und sicher an der Wand befestigen.





Der Federspanner kann herunterfallen und zu Verletzungen an Beinen und Füßen führen. Deshalb die Montage des Federspanners immer mit Hilfe einer 2ten Person durchführen!

3. Federspanner wie gezeigt am Adapter [C1] sowie der Abstützung [C3] ansetzen und mittels der Zylinderschrauben [C2] sowie der bereits am Federspanner vorhandenen Zylinderschraube nach Drehmomentvorgaben befestigen.



AVORSICHT

Der Federspanner kann herunterfallen und zu Verletzungen an Beinen und Füßen führen. Deshalb nach Abschluss der Montage unbedingt die Standfestigkeit des Federspanners überprüfen!

4. Federspanner nach der Montage auf eine sichere Standfestigkeit überprüfen. Dazu den Federspanner im oberen Bereich kräftig ziehen/drücken nach vorne, hinten, rechts und links.

M3:20



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Str. 41 78166 Donaueschingen GERMANY

Tel: +49 771 83 223 0 Fax: +49 771 83 223 90

www.gedore-automotive.com

GEDORE Headquarter:

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Str. 149 42899 Remscheid GERMANY

Tel: +49 2191 596 900 Fax: +49 2191 596 999 www.gedore.com

GEDORE International:

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12 71665 Vaihingen/Enz GERMANY

Tel: +49 70 42 94 41 0 Fax: +49 70 42 9441 41

www.gedore-torque-solutions.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes – La Mare II 10, avenue du Fief – Bâtiment 12 BP 79144 - Saint-Ouen-L'Aumône / 95074 CERGY PONTOISE CEDEX FRANCE

Tél: +33 1 34 40 16 60 Fax: +33 1 34 40 16 61 www.gedore.fr

GEDORE Polska Sp. z.o.o.

Żwirki i Wigury 56, Mikołów POLAND Tel: +48 32 738 40-10

Fax: +48 32 738 40-10 Fawww.gedore.pl

GEDORE India Pvt. Ltd.

Plot No. 148, Sector-3, IMT Manesar Gurugram, Haryana-122051 INDIA Tel: +91 124 4087979 sales@gedoreindia.com

www.gedore.in

GEDORE Tools South Africa (PTY) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo Road, Durban / Kwazulu-Natal New Germany, 3610 SOUTH AFRICA Tel: +27 3 17 05 35 87 Fax: +27 3 17 05 47 35

www.gedore.co.za

GEDORE Tool Trading Co., Ltd. Shanghai, China

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road Minhang, Shanghai, China 201109 CHINA

Tel: +86 21 33 88 72-58 Fax: +86 21 33 88 72-59 www.gedore.cn

GEDORE Ibèrica S.L., Spain

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz 01015 Vitoria Alava

SPAIN

Tel: +34 945 292 262 Fax: +34 945 292 199 www.gedore.es

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Straße 1 8190 Birkfeld AUSTRIA Tel: +43 3174 36

Tel: +43 3174 3636 0 Fax: +43 31 74 36 38 320 www.gedore.at

GEDORE Torque UK Ltd.

Tannery Ln, Gosden Common Guildford GU5 0AJ UK

Tel: +44 14 83 89 27 72 Fax: +44 14 83 89 85 36 www.gedore-torque.com

GEDORE Technag BV, Netherlands

Flemingweg 7 2408 AV Alphen aan Den Rijn NETHERLANDS Tel: +31 1 72 42 73 50 Fax: +31 1 72 42 73 60 www.gedore.nl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro Vicentina São Leopoldo - RS - CEP: 93025-340 BRASIL

Tel: +51 35 89 92 00 Fax: +51 35 89 92 22 www.gedore.com.br

GEDORE UK Ltd.

Marton St, Skipton North Yorkshire BD23 1TF UNITED KINGDOM Tel: +44 17 56 70 67 00 Fax: +44 17 56 79 80 83 www.gedoreuk.com

GEDORE Torque Ltd., UK

Bramley Guildford, Surrey, GU55 0AJ UNITED KINGDOM Tel: +44 1483 894476 www.gedore-torque.com

GEDORE Tools Inc. USA

4055 Faber Pl Dr North Charleston, SC 29405 USA Tel: +1 843 225 5015 www.gedoretools.com