


# GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

## Jeu d'outils de blocage Opel



**KL-0482-30**



0482-30f110606.docx

### GEDORE Automotive GmbH


Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

e-mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)

KL-0482-30



### KL-0482-30 - Jeu d'outils de blocage Opel


Pour les moteurs essence à double arbre à cames Opel  
 1.4 16V (X 14 XE, Z 14 XE);  
 1.6 16V (C 16 XE, X 16 XE, Z 16 XE, X 16 XEL, Z 16 YNG); 1.8  
 16V (X 18 XE, Z 18 XE, Z 18 XEL);  
 2.0 16V (X 20 XEV, X 20 XER, Z 20 LER, Z 20 LEH) und 2.2  
 16V (X 22 SE, Y 22 SE, Y 22 XE, Z 22 XE).

### Domaine d'utilisation


Ce jeu d'outils permet de maintenir les pignons d'arbre à cames en position entre eux. Ce blocage parfait évite une torsion des arbres à cames lors du remplacement de la courroie dentée.

### Anwendungsbeispiele:

Bloquer les arbres à cames avec KL-0482-301.



Bloquer les arbres à cames avec KL-0482-302.



### ! Prescriptions et remarques

- Ne pas démarrer le moteur tant que les outils du jeu d'outils de blocage **KL-0482-30** sont encore montés.
- Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule.
- Pour tous les travaux réalisés sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques mentionnées spécifiques au véhicule sont données sous réserve.

### Composition

Pos.	Réf. article	Désignation	Qté.
	KL-0482-30	Jeu d'outils de blocage Opel 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2	1
Composé de:			
1	KL-0482-301	Outil de blocage pour arbres à cames Opel 1.8 L et 2.0 L Code moteur: X 18 XE, X 20 XEV, X 20 XER, Z 20 LER, Z 20 LEH, X 22 SE, Y 22 SE, Y 22 XE, Z 22 XE	1
2	KL-0482-302	Outil de blocage pour arbres à cames Opel 1.4 L et 1.6 L Code moteur: X 14 XE, Z 14 XE, C 16 XE, X 16 XE, Z 16 XE, X 16 XEL, Z 16 YNG, Z 18 XE, Z 18 XEL	1